

俄航母舰载苏33战机失事缘故原由或系“驾驶失误”



俄罗斯国防部此前在5日表示，俄军一架苏-33战斗机在叙利亚作战使命后，在“库兹涅佐夫水师上将”号下降时因阻拦索断裂而冲出甲板坠海，飞行员逃生。

中新网12月8日电 据俄罗斯卫星网8日报道，新闻人士称，俄国防部“库兹涅佐夫水师上将”号航母舰载苏-33战斗机在地中海失事事务观察委员会推测，这起事故可能是因驾驶失误所致。

资料图：停放在航母甲板的苏33战机

据诠释，阻拦索断裂可能因生产中的瑕疵所致，但该说法遭到了阻拦索生产厂的否认。工厂代表表示，“库兹涅佐夫水师上将”号上安装的阻拦索通过了一整套应有试验，包罗断裂试验。

据报道，新闻人士称，俄国防部委员会将人为因素视为这起事故主要缘故原由。专家查明，战斗机下降时偏离跑道中央线的距离比最大限度4.2米多出0.5米，达4.7米。



昨天，财政部公告称，因产品抽查不合格，上海夏普电器有限公司等15家“家电下乡”企业被取消家电下乡中标资格。

同时要把商务重点项目纳入省、市重点项目及重点储备项目，推进重大项目的建设进度。

当前文章：<http://www.shlaobandqfw.com/article/yaizpmrtg-20170813.pdf>

发布时间：2017-08-21 03:03:48

[格力售后维修](#) [科龙空调售后服务中心](#) [长沙海尔洗衣机售后服务电话](#) [重庆美的空调维修](#)
[南宁美的热水器维修](#) [重庆长虹空调维修](#) [重庆志高空调维修](#) [北京LG洗衣机售后维修](#)
[青岛海尔冰箱售后维修电话](#) [南宁海尔冰箱售后维修电话](#)